TachoAssist

Raport przeglądu technicznego pojazdu

Pojazdy	Zakres dat	Wygenerowano
1	Cały zarejestrowany okres	27 października 2026, 02:33

Godziny podano według czasu warszawskiego

DEMO 1234 · VIN 72DK4V9U7R0WXCCBW

Integralność pliku

Typ pliku	Jednostka pojazdowa
Generacja	G2.2
Status podpisu	Zweryfikowany (łańcuch VU)

Dane tachografu

Producent	Stoneridge Electronics
Model	900773R/20R04
Generacja	G2.2
Wersja oprogramowania	2424
Numer seryjny	0E93C2B5E1D4DDCD

Zestawienie zdarzeń i usterek

Problemy krytyczne	6
Problemy ostrzegawcze	13
Zapisy informacyjne	0
Zapisy niesklasyfikowane	1

Kalibracja, plomby i czujnik

Zarejestrowane kalibracje	5
Ostatnia kalibracja	31.08.2025 08:32
Wiek kalibracji (miesiące)	13.8
Numer plomby głównej	03002339
Kraj kalibracji	CZ
Źródło kraju kalibracji	odczytany z zapisu
Warsztat	Przykładowy Serwis Tachografów

Parametry kalibracji

Parametr	Ostatnia	Poprzednia
Data	31.08.2025	31.08.2025
Cel kalibracji	Przegląd okresowy	Pierwsza instalacja
Dozwolona prędkość (km/h)	90	90
Współczynnik charakterystyczny pojazdu w (imp/km)	8352	8352
Stała urządzenia rejestrującego k (imp/km)	8352	8352
Rzeczywisty obwód opon l (mm)	3083	3083

Parametr	Ostatnia	Poprzednia
Rozmiar opon	315/70 R22.5	315/70 R22.5
Warsztat	Przykładowy Serwis Tachografów	Przykładowy Serwis Tachografów
Karta warsztatowa	0543961237AJOV0F (CZ)	0543961237AJOV0F (CZ)
Data ważności karty warsztatowej	27.02.2026	27.02.2026
Drogomierz przed → po (km)	634 948 → 634 948	634 948 → 634 948
Czas przed → po	31.08.2025 08:32:50 → 31.08.2025 08:32:50	31.08.2025 08:26:30 → 31.08.2025 08:26:30
Numer seryjny czujnika ruchu	47791786 · AUMOVIO, formerly Continental (A1h)	47791786 · AUMOVIO, formerly Continental (A1h)
Numer seryjny odbiornika GNSS	—	—
Numer seryjny modułu łączności na odległość	908334764 · Stoneridge Electronics (A2h)	908334764 · Stoneridge Electronics (A2h)
Domyślny rodzaj ładunku	Goods	Goods

Sparowania czujnika ruchu (1)

Data	Numer seryjny czujnika ruchu	Numer homologacji	Źródło
31.08.2025 08:14	47791786 · AUMOVIO, formerly Continental (A1h)	—	Zapis kalibracji

Terminowość pobrań danych i kalibracji

Ostatnie pobranie danych VU	27.06.2026 13:44
Czas od pobrania danych (dni)	121
Ostatnia kontrola	—

Blokady przedsiębiorstwa (0)

Jednostka pojazdowa nie ma zapisanych blokad przedsiębiorstwa.

Ustalenia techniczne i zalecenia (6: krytyczne 1, ostrzegawcze 3, informacyjne 2)

KRYTYCZNA **Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy** pewność: Wysoka

Jednostka pojazdowa zarejestrowała prowadzenie pojazdu bez ważnej karty kierowcy w wymaganym slocie.
Zalecane działanie: Ustal, kto przemieszczał pojazd. W razie potrzeby zachowaj dokumenty/wydruki i przypomnij kierowcom, aby przed ruszeniem pojazdu wkładali właściwą, ważną kartę.
Dowody: Liczba zdarzeń: 6; Rodzaj zdarzenia: Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty; Pierwsze zdarzenie: 24.03.2026 15:51; Ostatnie zdarzenie: 14.09.2026 08:28; Numer rejestracyjny: DEMO 1234
Źródło: Rozporządzenie (UE) nr 165/2014, art. 9 – dane wczesnego wykrywania na odległość, Instrukcja obsługi tachografu cyfrowego DTCO 4.1a

OSTRZEGAWCZA **Zdarzenia dotyczące ruchu po ostatniej kalibracji** pewność: Wysoka

Po ostatniej kalibracji zarejestrowano zdarzenia dotyczące ruchu.
Zalecane działanie: Sprawdź, czy zdarzenie ma oczywiste wyjaśnienie operacyjne, np. przeprawę promową/przejazd kolejowy lub transport pojazdu. Jeśli się powtarza lub pozostaje niewyjaśnione, zleć warsztatowi kontrolę czujnika ruchu, okablowania, sparowania i kalibracji.
Dowody: Ostatnia kalibracja: 31.08.2025 08:32; Liczba zdarzeń: 1; Rodzaj zdarzenia: Konflikt ruchu pojazdu; Data zdarzenia: 10.09.2026 02:24
Źródło: Rozporządzenie (UE) nr 165/2014, art. 9 – dane wczesnego wykrywania na odległość, Instrukcja obsługi tachografu cyfrowego DTCO 4.1a

OSTRZEGAWCZA **Zarejestrowano zdarzenia przekroczenia prędkości** pewność: Wysoka

Tachograf zarejestrował co najmniej jedno zdarzenie przekroczenia prędkości.
Zalecane działanie: Przejrzyj dane prędkości pojazdu, znaczniki czasu zdarzeń i kontekst kierowcy/karty, a jeśli zdarzenia się powtarzają — także zapisy ogranicznika prędkości i dokumentację warsztatową.
Dowody: Liczba zdarzeń: 12; Rodzaj zdarzenia: Przekroczenie prędkości; Pierwsze zdarzenie: 01.10.2025 23:13; Ostatnie zdarzenie: 16.09.2026 09:16
Źródło: Instrukcja obsługi tachografu cyfrowego DTCO 4.1a, Rozporządzenie (UE) nr 165/2014, art. 9 – dane wczesnego wykrywania na odległość

OSTRZEGAWCZA **Zaległe pobranie danych z jednostki pojazdowej** pewność: Wysoka

Pobranie danych jednostki pojazdowej wydaje się zaległe względem maksymalnego okresu 90 dni określonego w rozporządzeniu (UE) nr 581/2010.
Zalecane działanie: Pobierz dane VU jak najszybciej i utrzymuj regularny harmonogram pobrań nieprzekraczający 90 dni.
Dowody: Ostatnie pobranie danych VU: 27.06.2026 13:44; Czas od pobrania danych (dni): 121
Źródło: rozporządzenie (UE) nr 581/2010, art. 1 (dane z jednostki pojazdowej co najmniej co 90 dni; dane z karty kierowcy co najmniej co 28 dni)

INFORMACYJNA **Brak aktywnej blokady przedsiębiorstwa** pewność: Wysoka

Jednostka pojazdowa nie ma otwartej blokady przedsiębiorstwa, więc jej dane nie są zablokowane dla żadnego przedsiębiorstwa. Bez blokady dane dotyczące kierowców można pobrać w trybie przedsiębiorstwa dowolną kartą przedsiębiorstwa.
Zalecane działanie: Jeśli pojazd użytkuje przedsiębiorstwo, które pobiera z niego dane, załóż blokadę jego kartą przedsiębiorstwa w trybie przedsiębiorstwa, aby od tej chwili dane dotyczące kierowców można było pobrać tylko kartami tego przedsiębiorstwa.
Dowody: Liczba zarejestrowanych blokad przedsiębiorstwa: 0
Źródło: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 – blokady przedsiębiorstwa

INFORMACYJNA **Numer plomby niezmieniony od poprzedniej kalibracji** pewność: Średnia · ostrożnie

Ostatni i poprzedni zapis kalibracji zawierają ten sam numer plomby. W niektórych przypadkach może to być prawidłowe, ale warto to sprawdzić, jeśli oczekiwano nowej plomby.
Zalecane działanie: Zweryfikuj, czy plomba została celowo pozostawiona bez zmian, czy też podczas kalibracji nie wprowadzono nowego numeru plomby.
Dowody: Ostatnia kalibracja: 31.08.2025 08:32; Poprzednia kalibracja: 31.08.2025 08:26; Numer plomby przy obu kalibracjach: 03002339
Źródło: Lista kontrolna – wydruk danych technicznych DTCO 4.1

TachoAssist wspiera przegląd danych tachograficznych. Pokazane zapisy pojazdu to problemy techniczne, usterki i ustalenia wynikające z danych jednostki pojazdowej; nie są to zapisy czasu pracy kierowcy i nie stanowią porady prawnej. Dane liczbowe powinny być możliwe do zweryfikowania z zapisami źródłowymi.